

GDI Drucker unter MAC OS 10.5 installieren

Version 1.0
Sarah Tiede



Betroffen sind...

... folgende OKI GDI Drucker:

Color Drucker/MFPs

- C3300, C3400
- C5600, C5800
- C8800
- C3530MFP

Mono Drucker:

- B4100, B4200, B4250, B4300, B4350

Mac OS X Leopard 10.5.0 in der Sprache französisch, spanisch, italienisch und deutsch.
Das Problem betrifft nicht das System in der englischen Sprache.

Warum ist das so?

Das MAC OS 10.5 kann keine französisch, spanisch, italienisch und deutsch Charakter (Akzente, Umlaute etc) auslesen.

Lösung:

Setzen Sie bitte die Betriebssystem Sprache auf Englisch.

Gehen Sie hier für auf Apfel -> Systemeinstellungen -> Button Ländereinstellung



setzen Sie hier alles auf Englisch um.



Sie müssen sich nicht, wie beschrieben, Abmelden und neu anmelden.